

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Sjælland har på udskrivningstidpunktet. Nye oplysninger kan medføre ændringer i anvendelsesmulighederne for matriklen.

Matrikel

69n Nymarken, Roskilde Jorder, Roskilde Kommune

Adresse


Københavnsvej 131, 4000 Roskilde m.fl.

Matriklens status

Region Sjælland har konstateret forurening på matriklen. Vi har derfor kortlagt den på vidensniveau 2 (V2). Hvis der derudover er angivet et gult areal med status "Lokaliseret (Uafklaret)" på matriklen, så har regionen oplysninger om yderligere aktiviteter, som endnu ikke er vurderet.

Lokaliteter på matriklen : 265-00270

Matriklens placering på kort



© Region Sjælland, © SDFE

Der er viden om, at der på lokaliteten har været følgende aktiviteter, der har eller kan have forurennet

Navn på aktivitet	Branche	Driftperiode
003-Sprøjtemalerværksted	Autolakererier	1964 - 1967
006-Maskinfabrik/Klichefabrik	Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt	1965 - 1972
007-Rosti plastikfabrik	Fremstilling af andre plastprodukter	1972 - 1994
011-Betonvarefabrik	Betonvarefabrikker	1978 - 1983
01-Anden fremstilling af plastvarer	Fremstilling af andre plastprodukter	1962 - 1991

Der er eller har været konstateret følgende stoffer på lokaliteten

- Chlorerede opl.midl.
- Olie-benzin

Region Sjælland kortlægger, undersøger og oprenser forurennet jord. Formålet er, at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.

Få yderligere oplysninger om jordforureningsloven og ejendommens forureningsstatus hos Region Sjælland:

Telefon: 5787 5831 / 5787 5904

Mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune om matriklen er omfattet af "områdeklassifikation".